

**RAPPORT D'INSPECTION 1bis st benigne brt gargouille**  
**CLIENT:**


**Adresse du chantier**

**Place st benigne**

**Dijon**

**Type(s) de canalisation**

**Eau de pluie uniquement**



# Données de base du tronçon

<b>Tronçon</b>	<b>Rue</b>	<b>Dijon</b>
Regard amont	Goutierre	<b>Place st benigne</b>
Regard aval	Rue	

## Identification du tronçon

<b>Mesurée en surface</b>	8,60 m
<b>Type de collecteur</b>	Conduite à écoulement libre
<b>Utilisation</b>	Eau de pluie uniquement
<b>Mise en service</b>	
<b>Matériau</b>	Fonte
<b>Revêtement</b>	
<b>Mat. de revêtement</b>	
<b>Position stratégique</b>	

## Identification du chantier

<b>Commune</b>	Dijon
<b>Région</b>	Côte d'or
<b>Adresse</b>	Place st benigne
<b>Emplacement</b>	Dans un trottoir à côté de la rue
<b>Propriétaire</b>	Propriété publique
<b>Client</b>	

## Géométrie

<b>Forme</b>	circulaire
<b>Largeur</b>	100 mm
<b>Hauteur</b>	100 mm
<b>Longueur tuyau</b>	

## Altitudes du radier

<b>Regard amont</b>	
<b>Regard aval</b>	

# Rapport sur le tronçon

**Tronçon** **Rue** **Dijon**  
**Regard amont** Goutierre **Place st benigne**  
**Regard aval** Rue

**Dossier** 1bis st benigne brt gargouille **Date de l'insp.** 12/09/2022 **Opérateur** WRIGHT

## Identification du tronçon

**Mesurée en surface** 8,60 m  
**Type de collecteur** Conduite à écoulement libre  
**Utilisation** Eau de pluie uniquement  
**Mise en service**  
**Matériau** Fonte  
**Revêtement**  
**Mat. de revêtement**  
**Position stratégique**

## Identification du chantier

**Commune** Dijon  
**Région** Côte d'or  
**Adresse** Place st benigne  
**Emplacement** Dans un trottoir à côté de la rue  
**Propriétaire** Propriété publique  
**Client**  
**Objectif de l'insp.** Inspection de l'état du tuyau

## Géométrie

**Forme** circulaire  
**Largeur** 100 mm  
**Hauteur** 100 mm  
**Longueur tuyau**

## Altitudes du radier

**Regard amont**  
**Regard aval**

## Inspection 12/09/2022

**Sens d'écoulement** Goutierre vers Rue  
**Sens d'inspection** Contre le sens d'écoulement  
**Longueur inspectée** 3,20 m  
**Dist. au point de réf.** Intérieur de la paroi sur le nœud initial  
**Procédure d'insp.** Inspection avec caméra télécommandée  
**ID d'inspection**  
**Réf. de commande**  
**Commentaire**

**Opérateur** WRIGHT  
**Réf. de photo**  
**Réf. de vidéo**  
**Réf. norme de codage** EN13508-2:2003+A1:2011  
**Précipitation** pas de précipitations  
**Température** Au-dessus du point de congélation  
**Nettoyage** Non nettoyé  
**Régulation du débit** Aucune mesure prise

Photo	Vidéo	Dist./m	État	A	Description
001	00:00:03	0,00	BCD.C		Nœud de départ, orifice de nettoyage, Rue
001	00:00:03	0,00	BBA.A		Pos: 12 - 12; Racines, grosse racine isolée, Réduction de la section transversale = 50%
001	00:00:03	0,00	BDC.A.A		Inspection terminée avant le nœud d'arrivée, obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

## Inspection en sens inverse 12/09/2022

**Sens d'écoulement** Goutierre vers Rue  
**Sens d'inspection** Dans le sens d'écoulement  
**Longueur inspectée** 5,40 m  
**Long. insp. totale** 8,60 m  
**Dist. au point de réf.** Intérieur de la paroi sur le nœud initial  
**Procédure d'insp.** Inspection avec caméra télécommandée  
**ID d'inspection**  
**Réf. de commande**  
**Commentaire**

**Opérateur** WRIGHT  
**Réf. de photo**  
**Réf. de vidéo**  
**Réf. norme de codage** EN13508-2:2003+A1:2011  
**Précipitation** pas de précipitations  
**Température** Au-dessus du point de congélation  
**Nettoyage** Non nettoyé  
**Régulation du débit** Aucune mesure prise

Photo	Vidéo	Dist./m	État	A	Description
001	00:00:03	0,00	BCD.C		Nœud de départ, orifice de nettoyage, Goutierre

# Rapport sur le tronçon

**Tronçon** **Rue** **Dijon**  
**Regard amont** Goutierre **Place st benigne**  
**Regard aval** Rue

**Dossier** 1bis st benigne brt gargouille **Date de l'insp.** 12/09/2022 **Opérateur** WRIGHT

## Inspection en sens inverse 12/09/2022

<b>Sens d'écoulement</b>	Goutierre vers Rue	<b>Opérateur</b>	WRIGHT
<b>Sens d'inspection</b>	Dans le sens d'écoulement	<b>Réf. de photo</b>	
<b>Longueur inspectée</b>	5,40 m	<b>Réf. de vidéo</b>	
<b>Long. insp. totale</b>	8,60 m	<b>Réf. norme de codage</b>	EN13508-2:2003+A1:2011
<b>Dist. au point de réf.</b>	Intérieur de la paroi sur le nœud initial	<b>Précipitation</b>	pas de précipitations
<b>Procédure d'insp.</b>	Inspection avec caméra télécommandée	<b>Température</b>	Au-dessus du point de congélation
<b>ID d'inspection</b>		<b>Nettoyage</b>	Non nettoyé
<b>Réf. de commande</b>		<b>Régulation du débit</b>	Aucune mesure prise
<b>Commentaire</b>			

Photo	Vidéo	Dist./m	État	A	Description
001	00:00:03	0,00	BBA.A		Pos: 12 - 12; Racines, grosse racine isolée, Réduction de la section transversale = 50%
001	00:00:03	0,00	BDC.A.C		Inspection terminée avant le noeud d'arrivée, obstruction, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que l'inspection de la conduite totale est terminée

# Graphique de tronçon

**Tronçon** **Rue** **Dijon**  
**Regard amont** Goutierre **Place st benigne**  
**Regard en aval** Rue

**Dossier** 1bis st benigne brt gargouille **Date de l'insp.** 12/09/2022 **Opérateur** WRIGHT


## Données de base

**Longueur mesurée** 8,60 m  
**Sens d'écoulement** Goutierre vers Rue  
**Matériau** Fonte  
**Utilisation** Eau de pluie uniquement  
**Forme** circulaire  
**Dimension [mm]** 100 / 100  
**Longueur tuyau**

## Inspection

**Longueur inspectée** 8,60 m  
**Sens d'inspection** Contre le sens d'écoulement  
**Réf. de vidéo**  
**Dist. au point de réf.** Intérieur de la paroi sur le nœud initial  
**Commentaire**

**Sens d'affichage:** Dans le sens d'inspection



# Rapport d'image du tronçon

**Tronçon**                      **Rue**                                      **Dijon**  
**Regard amont**              Goutierre                                      **Place st benigne**  
**Regard aval**                      Rue

<b>Dossier</b>	1bis st benigne brt gargouille	<b>Date de l'insp.</b>	12/09/2022	<b>Opérateur</b>	WRIGHT
<b>Longueur mesurée</b>	8,60 m	<b>Dimension [mm]</b>	100 / 100	<b>Matériau</b>	Fonte
<b>Longueur inspectée</b>	8,60 m	<b>Longueur tuyau</b>		<b>Utilisation</b>	Eau de pluie uniquement

Nœud de départ, orifice de nettoyage, Rue

<b>Photo</b>	<b>001</b>
<b>Vidéo</b>	00:00:03
<b>Distance amont</b>	0,00 m
<b>État</b>	BCD.C
<b>Position</b>	
<b>Support de donnée</b>	



Pos: 12 - 12; Racines, grosse racine isolée, Réduction de la section transversale = 50%

<b>Photo</b>	<b>002</b>
<b>Vidéo</b>	00:00:39
<b>Distance amont</b>	3,10 m
<b>État</b>	BBA.A
<b>Position</b>	12 - 12
<b>Support de donnée</b>	



# Rapport d'image du tronçon

**Tronçon**                      **Rue**                                      **Dijon**  
**Regard amont**              Goutierre                                      **Place st benigne**  
**Regard aval**                      Rue

<b>Dossier</b>	1bis st benigne brt gargouille	<b>Date de l'insp.</b>	12/09/2022	<b>Opérateur</b>	WRIGHT
<b>Longueur mesurée</b>	8,60 m	<b>Dimension [mm]</b>	100 / 100	<b>Matériau</b>	Fonte
<b>Longueur inspectée</b>	8,60 m	<b>Longueur tuyau</b>		<b>Utilisation</b>	Eau de pluie uniquement

Inspection terminée avant le nœud d'arrivée, obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

<b>Photo</b>	<b>003</b>
<b>Vidéo</b>	00:01:03
<b>Distance amont</b>	3,20 m
<b>État</b>	<a href="#">BDC.A.A</a>
<b>Position</b>	
<b>Support de donnée</b>	

**Inspection interrompue**



Nœud de départ, orifice de nettoyage, Goutierre

<b>Photo</b>	<b>004</b>
<b>Vidéo</b>	00:00:18
<b>Distance aval</b>	0,00 m
<b>État</b>	<a href="#">BCD.C</a>
<b>Position</b>	
<b>Support de donnée</b>	

**Inspection en sens inverse**





# Rapport d'image du tronçon

**Tronçon**                      **Rue**                                      **Dijon**  
**Regard amont**              Goutierre                                      **Place st benigne**  
**Regard aval**                      Rue

<b>Dossier</b>	1bis st benigne brt gargouille	<b>Date de l'insp.</b>	12/09/2022	<b>Opérateur</b>	WRIGHT
<b>Longueur mesurée</b>	8,60 m	<b>Dimension [mm]</b>	100 / 100	<b>Matériau</b>	Fonte
<b>Longueur inspectée</b>	8,60 m	<b>Longueur tuyau</b>		<b>Utilisation</b>	Eau de pluie uniquement

Pos: 12 - 12; Racines, grosse racine isolée, Réduction de la section transversale = 50%

<b>Photo</b>	<b>005</b>
<b>Vidéo</b>	00:01:12
<b>Distance aval</b>	5,40 m
<b>État</b>	<b>BBA.A</b>
<b>Position</b>	12 - 12
<b>Support de donnée</b>	

**Inspection en sens inverse**



Inspection terminée avant le noeud d'arrivée, obstruction, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que l'inspection de la conduite totale est terminée

<b>Photo</b>	<b>006</b>
<b>Vidéo</b>	00:01:17
<b>Distance aval</b>	5,40 m
<b>État</b>	<b>BDC.A.C</b>
<b>Position</b>	
<b>Support de donnée</b>	

**Inspection en sens inverse**

**Inspection interrompue**

